

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

1/1739

1. OBIEKT **Kościół pw. św. Trójcy**5. MIEJSCOWOŚĆ **Borowie**2. OBECNA FUNKCJA
opuszczony3. MATERIAŁ
ceglane4. DATOWANIE
1831 r.6. GMINA **Borowie**7. POWIAT **Garwolin**8. WOJEWÓDZTWO **mazowieckie**9. KOD POCZTOWY **08-412**10. ADRES **Kościelna**

11. LOKALIZACJA

12. LOKALIZACJA ARCHEOLOGICZNA
Nr obszaru AZP

Nr stanowiska na obszarze AZP

Nr stanowiska w miejscowości

13. NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI **461**14. WŁASNOŚĆ **wyznaniowa**15. RODZAJ UŻYTKOWANIA **nie użytkowany**

16. INFORMACJE O OCHRONIE

Nr i data wpisu do rejestru zabytków **303 z 29.12.1983 r.**

Zapis w planie zagospodarowania przestrzennego

Inne

18. RODZAJE ZAGROŻEŃ

17. STAN ZACHOWANIA
zły19. WPISUJĄCY DANE
Iza Foryszewska20. DATA WYKONANIA EWIDENCJI
2009-08-10

22. UWAGI

Parafia orygowana w 1545-47 r. Obecny kościół wzniesiony w 1831 r. z fundacji Ludwika z Załuskich Moszyńskiej kasztelanki lubelskiej, w miejsce poprzedniego drewnianego.

Zmiany i przebudowy:

- ok. 1888 r. powiększono otwory okienne w ścianie wsch. /pierwotnie zamknięte półkoliście/
- 1907 r. nadbudowany pseudobarokowy szczyt fasady.

Kościół orientowany. Założony na rzucie prostokąta, halowy trójnawowy. We wnętrzu wyodrębnione zamknięte proste prezbiterium z kruchtą i zakrystią po bokach. W przęśle zachodnim niewielka kruchta na osi i dwa pomieszczenia boczne komunikujące się z nawami /w pn. schody na empore chórową, w pd. Magazynek/. Bezwieżowy o zwartej bryle, bez wyodrębnionego prezbiterium i krucht; dach dwuspadowy, jednokalenicowy.